

TRÖPFCHENBEWÄSSERUNGSSACK FÜR BÄUME TREE WATERING BAG

Gebrauchsanleitung

Legen sie den Wassersack um den Baumstamm herum und schließen Sie den Reissverschluss.

Vermeiden Sie spitzes, scharfkantiges Material. Stellen sie sicher, dass der Wassersack mit seiner unteren Seite - ohne Falten zu bilden - auf dem Erdboden aufliegt.

Füllen sie den Wassersack mit ca. 10...15 Litern auf. (Beachten Sie, das Regenwasser gefiltert sein muss.)

Anschließend fassen sie mit der rechten und linken Hand je eine Schlaufe. Heben sie den Wassersack langsam an. Dadurch entfaltet er sich vollständig, steht stabil und gerade. Dadurch können Reibstellen zwischen Baumrinde und Wassersack infolge der Baumbewegungen vermieden werden. Justieren sie den Wassersack vor dem Befüllen nun ein letztes Mal, damit der Baumstamm gut im Zentrum steht.

Füllen sie den Wassersack. Die tröpfchenweise Entleerung dauert ca. 4 bis 8 Stunden.

Weitere Hinweise für das Baumwohl

Füllen Sie den Wassersack abhängig von der Wetterlage aller 3 bis 7 Tage mit sauberem Wasser. Sie können dabei auch eine Lösung mit Baumdünger, idealerweise flüssigen Dünger in den Wassersack füllen.

Für die Bewässerung von halb-bzw.hochstämmigen Jungbäumen ist ein Wassersack völlig ausreichend. Für größere Stammumfänge älterer Bäume lassen sich sehr einfach mehrere Säcke mit den Reissverschlüssen aneinanderreihen(z.B. für StU 100cm 3 bis 4 Wassersäcke). Maßgebend für die Anzahl ist, dass sich die Säcke locker um dem Stamm legen lassen.

Achtung! Öffnen sie die Reissverschlüsse nicht, wenn sich noch nennenswerte Wassermengen im Wassersack befinden.

Nach ein paar Monaten oder wenn sie bemerken, dass sich der Wassersack etwas langsamer entleert, könnte eine teilweise Verstopfung der Auslaufstellen durch Schwebstoffe die Ursache sein. Spülen sie dann das Innere des Wassersackes mehrfach kräftig aus.

Entfernen sie den Wassersack in der Zeit von Oktober bis Anfang April und in langen Regenperioden. Im Winter getrocknet in trockenem Raum aufbewahren.



www.wassersack.com

Dr. Reinhard Lippmann
Münzgasse 2, D-01067 Dresden
www.supplierpark.de



4 270001 446855